

Bonjour à toutes et tous,

Décidément je suis très demandeur ces jours derniers, il faut dire que j'ai à faire dans une zone assez particulière. On y trouve tout ce qu'on peut tirer dans les années 80.

Nous faisons face à un problème sérieux. Par trois fois en deux semaines des obus de mortiers, 60 et 82mm, se sont auto allumés, voir l'un d'entre eux a explosé 30 minutes après le début de la combustion.

Etant donné le mauvais état des munitions, il nous est quasi impossible d'identifier la nature du chargement de ces obus.

Ce que nous faisons maintenant :

- Manipulation des obus de mortiers uniquement avec des gants.
- On les laisse sur place, une heure de temps avant de les transporter vers le site de stockage temporaire.
- Ledit site de stockage est muni d'une pelle, de sable et d'un baquet rempli d'eau.
- Quand ça brule on laisse bruler non sans surveiller à distance de sécurité.

Avez-vous déjà fait face à ce genre de problème ? Tous les conseils seront les bienvenus.

Merci d'avance,

Manuel Gonzal  
Operations Manager  
Bactec Basra Iraq  
Tel Iraq +964(0)7822839225  
Tel Dubaï +971(0)528030407